

POLRI

Longsor Tutup Jalan Alahan Panjang–Surian, Satu Truk Terbalik di Lembah Gumanti

AmeliaRiski_JIS Sumbar - SOLOK.POLRI.NET

Apr 21, 2026 - 15:28



SOLOK – Bencana alam tanah longsor terjadi di dekat Pondok Sate Lolo, Jorong Kayu Aro, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, pada Selasa, 21 April 2026 sekitar pukul 03.30 WIB. Peristiwa ini sempat menutup total akses jalan Alahan Panjang–Surian akibat material longsor setinggi sekitar 70 cm dengan lebar mencapai 15 meter.

Longsor dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Lembah Gumanti. Arus air yang deras membawa material berupa pasir dan kerikil hingga menimbun badan jalan, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas untuk sementara waktu.

Kapolsek Lembah Gumanti, AKP Barata Rahmat Sukarsih, SH, menjelaskan bahwa material longsor juga menghantam satu unit mobil Mitsubishi Cold Diesel Canter yang sedang melintas dan menyebabkan kendaraan tersebut terbalik. Mobil tersebut dikemudikan oleh Wisma Putra (52), warga Jorong Kapalo Bukik, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil mengalami kerusakan dan muatan berupa sembako ikut rusak. Total kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini.

Pihak kepolisian bersama masyarakat setempat segera melakukan penanganan di lokasi dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan pendataan dan dokumentasi, serta membantu membersihkan material longsor. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak kecamatan dan instansi terkait guna mempercepat pemulihan akses jalan.

Saat ini, kondisi jalan Alahan Panjang–Surian telah kembali dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat setelah proses pembersihan selesai dilakukan. Sementara itu, kendaraan yang sempat terdampak longsor juga telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam, terutama di wilayah rawan longsor saat curah hujan tinggi.